

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»

С.Т. Дмитриева

«17» июня 2026 г.



ПАСПОРТ доступности для инвалидов объекта и предоставляемых в нем услуг в сфере образования

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Наименование (вид) объекта: учебное и административное здание образовательного учреждения

Адрес объекта: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 105

Сведения об объекте:

отдельно стоящее здание 5 этажный (подземных этажей – 1), общей площадью 4 242,7 кв.м., с прилегающей территорией (автостоянкой), оборудованной автоматическим шлагбаумом.

Год постройки здания: 1984 г., без проведения капитального ремонта.

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное юридическое наименование организации согласно Уставу, краткое наименование): Государственное автономное образовательное учреждение Республики Хакасия дополнительного профессионального образования «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации» (ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»).

Адрес места нахождения организации: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 105.

Основание для пользования:

Объектом: оперативное управление, свидетельство о государственной регистрации права серия 19 АА № 580965 от 06 ноября 2013 года.

Земельным участком: постоянное (бессрочное) пользование, свидетельство о государственной регистрации права серия 19 АА № 588065 от 31 января 2014 года.

Форма собственности: Государственная.

Административно- территориальная подведомственность: Региональная.

Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Республики Хакасия.

Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, 72, телефон приемной 295-214.

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

2.1. Сфера деятельности: образовательная;

2.2. Виды оказываемых услуг: повышение квалификации работников образования Республики Хакасия;

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно, с возможностью проживания;

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые, трудоспособного возраста;

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением зрения, нарушениями слуха, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата;

2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: вместимость до 450 человек.

III. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРПП НАСЕЛЕНИЯ (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Автобусы №№ 10; 12; 5; 5«а»; 110; 116 (остановка «Рынок»).

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки общественного транспорта – **250м**;

3.2.2. Время движения (пешком) – **5минут**;

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – **ДА**;

3.2.4. Наличие перекрестков на пути следования к объекту – **НЕТ**;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту – **тактильная**;

3.2.6. Перепады высоты на пути следования к объекту – **НЕТ**;

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДП
3.	с нарушениями зрения	ДП
4	с нарушениями слуха	ДП

3.4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объектов и услуг

№ п/п	Наименование показателя оценки	Значение показателя (наличие/отсутствие, удельный вес объектов, зданий помещений, услуг, на которых обеспечены условия)
1	возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него	наличие
2	возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги	наличие
3	возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе при необходимости, с помощью работников объекта	наличие
4	содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта	наличие
5	надлежащее размещение носителей необходимой информации для МГН	отсутствие

6	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания	отсутствие
7	оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	наличие
8	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствие
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствие
10	адаптация официального сайта органа или организации, предоставляющих услуги в сфере образования для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	наличие
11	обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалида	отсутствие
12	предоставление бесплатно учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	наличие
13	оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами	наличие
14	Обеспечение инвалидам помощи необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	соответствует

3.5 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий	Приложение
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, С); ДЧ-И (О)	
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, С); ДЧ-И (О)	

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, С); ДЧ-И (О)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, С); ДЧ-И (О)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, С); ДЧ-И (О)	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (О, Г, С)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, С, О)	

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.6. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О), ДП-И (Г,С), ДУ (Г,О,С).

ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением слуха и зрения, частично доступен для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата;

Территория, прилегающая к зданию (участок):

Пешеходные пути перед входом в здание отделены визуально от проезжей части и парковки. Ширина путей движения от пешеходных путей к входу в здание не менее 1,5 м.

Вход (входы) в здание:

Ширина проема створки входной двери в свету менее 0,9 м (0,76 м). Входная дверь не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):

Перед подъемами и спусками на межэтажные лестницы не имеются предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. Краевые ступени лестничных маршей межэтажных лестниц обозначены контрастно. На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней межэтажной лестницы отсутствуют рельефные обозначения этажей. Межэтажные лестницы не дублируются лифтом или подъемным устройством. У нижних маршей межэтажных лестниц отсутствуют поручни, Поручни расположены на высоте более 0,9 м (0,94-0,98 м), поручни ограждений с внутренней стороны лестниц являются непрерывными по всей их высоте. На участках пола перед дверьми, расположенными фронтально на путях движения инвалидов внутри здания, отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. Ширина проема двери, ведущей в коридор 1-го этажа к учебному классу, и туалетной комнате, предполагающимся к адаптации для инвалидов, в свету менее 0,9 м (0,765 м). Лестницы на путях эвакуации не дублируются спусковыми устройствами. Ширина дверных проемов эвакуационных тамбуров и выходов в свету менее 0,9 м (0,735 и 0,84 м в эвакуационные тамбуры, 0,9 м на эвакуационных выходах). На эвакуационных выходах расположены пороги высотой более 0,014 м (0,075-0,125 м).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Ширина дверного проема в учебный класс, предполагающийся для слушателей с инвалидностью, в свету менее 0,9 м (0,735 м). Ручка двери в учебный класс, предполагающийся для слушателей с инвалидностью, не контрастна относительно дверного полотна, имеет неэргономичную форму. Учебный класс, предполагающийся для слушателей с инвалидностью, не оборудован специальной мебелью и техникой. Ширина проема двери в приемную директора в свету менее 0,9 м (0,75 м). Ручки дверей в актовом зал не контрастны относительно дверных полотен. В актовом зале присутствует система усиления слышимости. В актовом зале отсутствуют места для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. В актовом зале не обеспечен доступ инвалидам на креслах-колясках на сцену.

Санитарно-гигиенические помещения:

Выключатель света в туалетную комнату, адаптированную для инвалидов, расположен на высоте более 1,1 м (1,5 м). Ширина дверного проема в туалетную комнату, адаптированную для

инвалидов, в свету менее 0,9 м (0,755 м). Высота порога двери в туалетную комнату, адаптированную для инвалидов, не более 0,014. Диспенсер бумажных полотенец в туалетной комнате, адаптированной для инвалидов, расположен на высоте более 1,1 м (1,57 м). На двери в туалетную комнату, адаптированную для инвалидов, обустроен шпингалет.

Система информации и связи (на всех зонах):

Рядом с входом в здание отсутствуют визуальные знаки доступности. Рядом с входом в здание отсутствует тактильный знак доступности.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР,
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организация альтернативной формы обслуживания,

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.1. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов.

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,	Мероприятия*	Срок выполнения
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Обустройство территории, прилегающей к зданию; Нанесение специальной разметки на покрытие и установка знаков в зоне парковки и стоянки автотранспорта для инвалидов;	ТР СИО	2029 г. 2030г.

2.	Вход (входы) в здание	Ремонт входной группы с установкой кнопки вызова дежурного или вахтера; Укладка тактильных полос	ТР СИО	2027 г. 2028 г.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Установка дополнительных поручней; Удаление порогов, нанесение тактильно-контрастных напольных указателей	ЗНО, Р	2028 г.
4.	Санитарно-гигиенические помещения	Расширение помещений, установка поручней и специализированного сантехнического оборудования	ЗНО, КР	2030 г.
5.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Предусмотреть систему информации с учетом ТСП, оснащение всех основных структурно-функциональных зон объекта	ЗНО СИО	2030 г.

*Указываются виды работ: НН – не нуждается; Р – реконструкция; М – модернизация; КР – капитальный ремонт, ТР - текущий ремонт, ТСП – индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; ПО – переоснащение объекта; ЗНО – закупка нового оборудования; СИО – оснащение системами информации на объекте; ТРН – технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**Для адаптации ОСИ необходимо:
Территория, прилегающая к зданию (участок):**

Обустроить перед входом в здание выделенный визуально пешеходный путь движения шириной не менее 2,0 м.

Вход (входы) в здание:

Настроить доводчик входной двери на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или обустроить на дверном полотне стопор.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):

Обустроить за 0,3 м до краев верхней ступени верхнего марша и нижней ступени нижнего марша как минимум одной из межэтажных лестниц предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 0,04 м и рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке. Обозначить проступи краевых ступеней лестничных маршей межэтажных лестниц по всей ширине ступеней одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступеней, общей шириной 0,08 м. Обустроить рельефные обозначения этажей на боковой, внешней по отношению к маршу поверхности поручней межэтажной лестницы. Обустроить как минимум у одной из межэтажных лестниц с внутренней стороны маршей непрерывные по всей высоте поручни, расположенные на высоте 0,9 м. Обустроить на участках пола перед дверью, ведущей в коридор 1-го этажа к учебному классу, и туалетной комнате, предполагающимся к адаптации для инвалидов, на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна снаружи и на расстоянии 0,3 м от плоскости дверного полотна со с внутренней стороны предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м, высотой рифов 0,04 м и рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке. При наличии технической возможности увеличить ширину дверного проема в коридор 1-го этажа, к учебному классу, и туалетной комнате, предполагающимся к адаптации для инвалидов, в свету не менее 0,9 м. Увеличить ширину проемов дверей на эвакуационных выходах до не менее 0,9 м в свету. Устранить пороги, расположенные на эвакуационных выходах, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Обустроить на двери в учебный класс, предполагающийся для слушателей с инвалидностью, контрастную относительно дверного полотна эргономичную дверную ручку (нажимного действия или П-образной формы). Оборудовать учебный класс, предполагающийся для слушателей с

инвалидностью, специальной мебелью и техникой. Обозначить ручки дверей в актовый зал яркой контрастной относительно дверных полотен маркировкой.

Санитарно-гигиенические помещения:

Обустроить выключатель света в туалетную комнату, адаптированную для инвалидов, на высоте от 0,85 до 1,1 м. Увеличить при наличии технической возможности ширину проема двери в туалетную комнату, адаптированную для инвалидов, до не менее 0,9 м в свету. Обустроить в туалетной комнате, адаптированной для инвалидов, диспенсер бумажных полотенец на высоте в пределах 0,85-1,1 м. Обустроить на двери в туалетную комнату, адаптированную для инвалидов, запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно».

Система информации и связи (на всех зонах):

Обустроить рядом с входом в здание, визуальные знаки доступности, расположив их рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема. Обустроить рядом с входом в здание тактильный знак доступности, расположив его рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема.

4.2.Период проведения работ 2027 г. - 2030 г.

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности),

4.4.Для принятия решения требуется:

Заключение Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

4.4.1.Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, другое - указать) **требуется;**

4.4.2.Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации **не требуется;**

4.4.3.Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) **требуется;**

4.4.4.Согласование с общественными организациями инвалидов **требуется;**

4.4.6.Другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) - **не имеется.**

4.5. Для принятия решения не требуется согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства).